

## ASBESTSANERING

Ze verschijnen als er bij sloop of een calamiteit asbestalarm wordt gegeven. Witte 'maanmannetjes' van onder andere Horyon, die de giftige rommel opruimen.


# Horyon: 'Nieuwe asbestregels voor ons uitdaging'

De regels waaraan bedrijven die asbest verwijderen moeten voldoen worden steeds strenger. Jan Horyon probeert iedere keer de eerste te zijn.

door **Harrie Verrijt**  
e-mail: [h.verrijt@ed.nl](mailto:h.verrijt@ed.nl)

Midden in de nacht waren controleurs van TüV Nederland vorige week in de weer in het gebouw van Asbestverwijderingsbedrijf Horyon in Eindhoven. Nog dezelfde nacht van de eerste februari kregen Jan en Sharita Horyon het nieuwste certificaat van TüV, ze bleken aan de nieuwste asbestregels te voldoen. „Het is natuurlijk een beetje gek dat we dat 's nachts deden”, zegt Jan Horyon. „Maar we wilden per se als eerste dat felbegeerde certificaat. En TüV wilde daaraan meewerken. Door dit zo te doen, willen we laten zien dat we de nog strengere regels graag in praktijk willen brengen. Andere bedrijven hebben gelobbyd om te proberen de scherpe kantjes er vanaf te halen. Daar hebben wij geen behoefte aan.” Horyon heeft zich gespecialiseerd in het verantwoord verwijderen van asbest. De bekende mannetjes in witte pakken, zichtbaar nadat een brand of andere calamiteit voor asbestbesmetting heeft gezorgd. Bij het bedrijf werken ruim

dertig mensen en meestal zo'n zelfde aantal uitzendkrachten. De jaaromzet noemt Jan Horyon niet, maar te oordelen naar het nieuwe gebouw op industrieterrein Kapelbeemd, zit het daar wel goed mee. Achter dat gebouw staat een enorme hal met vele hulpmiddelen, van overdrukmaskers, tot grote mobiele douchecabines en aggregaten voor eigen stroomvoorziening. Alles netjes gerangschikt; het heeft niets weg van een sloopbedrijf. „Ik ben wel opgegroeid in een sloopbedrijf”, zegt Jan Horyon. „Mijn vader heeft het oude Philips Stadion nog gesloopt. Ik wilde het bedrijf wel overnemen, maar wilde me tegelijk ook specialiseren. We slopen trouwens nog, maar huren dan de machines in. In 1993 heeft mijn vrouw, met hulp van mijn schoonvader, een kwaliteitszorgsysteem opgezet. Daardoor konden we steeds goed aan de toen opkomende regels voor asbestverwijdering voldoen. Daarin voorop lopen heeft ons bedrijf goed gedaan. Daarom waren we ook zo gebrand op het als eerste binnenhalen van het certificaat.” Personeel is volgens Horyon de cruciale factor in zijn branche. „Je moet absoluut van je mensen op aan kunnen. We investeren daarom veel in opleidingen voor onze 27 mensen in vaste dienst. Van hen zijn er acht zogeheten Deskundig Toezichthouder Asbest. Zij dragen bij aan een project een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ook de rest van onze mensen wordt goed opgeleid. Bij uitzendkrachten kijken we vooral naar betrouwbaar-



Jan en Sharita Horyon van het gelijknamige asbestverwijderingsbedrijf in Eindhoven met in hun handen een masker en een filter.

foto Irene Wouters

heid, vorig jaar moesten we er 130 naar huis sturen.” Horyon zegt niets van de crisis in de bouw te merken en een goede toekomst te zien. „We werken voor ziekenhuizen, de overheid, energiebedrijven. Voor Enexis zijn we binnen twee uur waar ook in

## Masker

De mensen die asbest moeten verwijderen dragen een masker waarmee de lucht wordt gefilterd of via slangen ververst.

## Onderdruk

In de ruimte in een pand waar asbest moet worden verwijderd wordt de druk lager gemaakt dan buiten zodat er alleen lucht in kan en geen (vervuilde) lucht uit.



Nederland als er een asbestcalamiteit is. Door de nieuwe regels verwacht ik zoveel werk, dat er wachttijden gaan ontstaan. Bedrijven die de regels aan hun laars lappen - ik weet dat het er veel zijn - zullen eruit moeten. Terwijl er nog veel asbest is, denk aan zestien miljoen vierkante meter aan golfplaten in Nederland. Bovendien zijn er opvolgers. Momenteel wordt gekeken naar glaswol, steenwol, keramische stof en kwartsstof. Die zorgen dat er ook op lange termijn werk genoeg blijft.”

### Asbestwandje met risiconiveau drie

- Bij de sloop van een woonhuis is een wand met asbest aangetroffen.
- Mensen van Horyon sluiten met folie en tape een ruimte van een meter voor de wand hermetisch af.
- De ingang wordt gevormd door een unit met een schone ruimte, een douche en een vuile ruimte.
- Een ventilator met filter zorgt voor 'onderdruk' in de ruimte; er kan alleen nog lucht in, niet meer uit.
- De werkers kleden zich in de 'scho-

ne' ruimte uit en doen speciaal ondergoed, schoeisel, een wit werktuig en een overdrukmasker aan.

- In de geïsoleerde ruimte maken ze de asbest los af en verpakken die.
- Na afloop kleden ze zich in de vuile ruimte uit, douchen zich met masker en kleden zich in de schone ruimte met gewone kleren.

**ED** [ed.nl/techblog](http://ed.nl/techblog): meer over het verwijderen van asbest